
 General Beton Triveneta SpA		Gruppo General Beton	IO SA 4.1_003
		ISTRUZIONE OPERATRIVA INGRESSO NELLE DISCARICHE	

<b>SUONARE AL CITOFONO ED ANNUNCIARSI;</b>
<b>ENTRARE ADAGIO ! max 15 km/h</b>
<b>FERMARSÌ SULLA PIAZZOLA ALLO STOP ED ATTENDERE LA CHIAMATA;</b>
<b>FERMARSÌ CON IL MEZZO PRIMA DELLA PESA, APRIRE IL TELO O ABBASSARE DUE SPONDE DEL MEZZO PER AGEVOLARE GLI SCATTI FOTOGRAFICI PER VERICA IDONEITA' DEL CARICO;</b>
<b>PORTARE IL MEZZO IN PESA, SCENDERE DAGLI APPOSITI BALLATOI E CONSEGNARE LA DOCUMENTAZIONE;</b>
<b>PORTARE IL MEZZO IN ZONA DI SCARICO SEGUENDO LE INDICAZIONI DEL RESP. DEL CANTIERE ( O DELL'OPERATORE, SEGNALETICA);</b>
<b>RAGGIUNTA LA PIAZZOLA DI SCARICO, SCENDERE DAL MEZZO SOLO PER ABBASSARE LE SPONDE E RIMUOVERE EVENTUALI CINGHIE DAL CARICO, RISALIRE IN CABINA ED ATTENDERE AL SUO INTERNO FINO AL COMPLETAMENTO DELLO SCARICO;</b>
<b>CHIUDERE LE SPONDE E RIPORTARE IL MEZZO SOPRA LA PESA;</b>
<b>RITIRARE LA DOCUMENTAZIONE ED USCIRE DALLA DISCARICA ADAGIO.</b>

## **OPERAZIONI SEVERAMENTE VIETATE**

<b>SCENDERE DAL MEZZO E PASSEGGIARE PER LA DISCARICA;</b>
<b>SCENDERE DAL MEZZO PER OPERAZIONI AL DI FUORI DI QUELLE PREVISTE;</b>
<b>PARTECIPARE ALLE OPERAZIONI DI SCARICO DEL MEZZO;</b>
<b>PULIRE/MANUTENTARE IL MEZZO PRIMA O DOPO LO SCARICO;</b>
<b>SOSTARE NELLA PIAZZOLA DI SCARICO DOPO IL COMPLETAMENTO DELLO SCARICO;</b>
<b>PRESENTARSI SENZA MAGLIETTA/ABITI.</b>