



CALCESTRUZZI DAL 1967

Estratto condizioni contrattuali conferimento discarica Porcia

ART. 7 - Oneri e obblighi a carico della Fornitrice

Sono a carico della Fornitrice, i seguenti oneri e obblighi: a) La presa in carico dei RCA a seguito di positiva verifica documentale e visiva conseguente all'accettazione in discarica ed attestata dalla firma apposta nei documenti di trasporto (FIR o altro titolo equivalente), sancita, ed il conseguente esonero del Committente dalle responsabilità sul corretto smaltimento dei RCA. b) La messa a dimora in ossequio alle disposizioni previste nelle autorizzazioni ambientali e della normativa in vigore. **NON sono a carico della Fornitrice l'invio della 4° copia FIR (copia Produttore/Detentore) o il suo anticipo a qualsiasi titolo e con qualsiasi mezzo al Cliente.** Le informazioni precise sul conferimento effettuato sono reperibili nel sistema SISTRI in vigore secondo la normativa Italiana al quale il Cliente può accedere. L'espressa richiesta di invio con qualsiasi mezzo di copie del FIR, darà origine al costo di € 3,00 (tre/00) per ciascun FIR inviato.

ART. 8 - Oneri e obblighi a carico del Committente

Fanno carico al Committente i seguenti oneri e obblighi:

- Rispettare le condizioni di preparazione dei rifiuti come da successivo Art. 9;
- Assicurarsi che il trasporto dei rifiuti presso la Discarica, avvenga esclusivamente con trasportatori regolarmente iscritti all'Albo nazionale Gestori Ambientali per i codici CER trasportati;
- Anticipare di almeno 2 giorni rispetto alla data presunta di conferimento, la seguente documentazione: -Copia del piano di lavoro e della ricevuta di presentazione o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del Rappresentante legale della società conferitrice attestante che il rifiuto proviene da lavori di bonifica e rimozione regolarmente autorizzato ai sensi della vigente normativa dalla Autorità Competente; - copia dell'iscrizione all'albo gestori ambientali del vettore che effettuerà il loro trasporto; - Richiesta di prenotazione conferimento (modulo allegato MD QA 4.2_011).
- Assicurarsi che il carico non subisca ribaltamenti, rovesciamenti o urti, anche accidentali, durante il trasporto;
- Assicurarsi che gli automezzi utilizzati siano centinati con teloni o dotati di sponde laterali ribassabili, per permettere sia l'eventuale verifica visiva del materiale trasportato che lo scarico da effettuare esclusivamente con l'ausilio di carrello elevatore (muletto);
- Conferire non meno di 10 tonnellate a viaggio; ogni conferimento dovrà essere accompagnato possibilmente da un unico formulario, diversamente per ogni formulario in più saranno addebitate eventuali spese di registrazione e controllo.

ART. 9 – Caratteristiche rifiuti e modalità di preparazione

La tipologia del rifiuto conferito per lo smaltimento deve essere conforme a quelle descritte nell'autorizzazione integrata ambientale ovvero i seguenti codici CER 17.06.05*; 19.03.06*; 15.02.02*. Il trasporto dei rifiuti presso la Discarica, deve avvenire esclusivamente con trasportatori regolarmente iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali per i codici CER trasportati. I rifiuti da smaltire dovranno avere le seguenti caratteristiche e dovranno essere conferiti con le seguenti modalità:

MD QSA 4.2_002 rev. 2 del 3-11-2017



CALCESTRUZZI DAL 1967

- a) Il materiale deve essere consegnato in Discarica trattato, palettizzato con doppia protezione in telo di polietilene di spessore minimo di 0.15 mm o altro materiale con caratteristiche equivalenti, reggettato con i bordi imbottiti ed etichettato a norma di legge;
- b) I prodotti utilizzati durante i lavori di bonifica e di rimozione dell'amianto non devono contenere sostanze pericolose e/o nocive per l'ambiente e la salute pubblica;
- c) Gli incapsulanti utilizzati devono essere asciutti;
- d) I pacchi confezionati non possono avere gocciolamenti di prodotti incapsulanti;
- e) Devono essere prodotte le schede tecniche dei prodotti utilizzati per l'incapsulamento;
- f) Le lastre devono essere sovrapposte, collocate su pallet con altezza non superiore a 100cm., avvolte in materiale protettivo plastico trasparente per verificarne il trattamento effettuato, bloccate con successiva reggiatura ed etichettato per il controllo della rispondenza con la documentazione di accompagnamento;
- g) Le tubazioni di dimensioni considerevoli devono comunque essere confezionate in palets con altezze non superiori a 100cm., devono essere avvolte materiale plastico resistente allo strappo ed etichettate per il controllo della rispondenza con la documentazione di accompagnamento;
- h) Gli sfridi devono essere inseriti in big-bag con chiusura ermetica ed etichettati per il controllo della rispondenza con la documentazione di accompagnamento;
- i) L'operatore della Fornitrice effettuerà un'ispezione visiva per verificare che le caratteristiche del rifiuto siano quelle riportate nella documentazione e che non siano avvenute delle rotture dei contenitori durante le operazioni di carico o trasporto.

Si precisa, inoltre, che eventuali comportamenti difformi da quanto riportato nel presente contratto non saranno ammessi.

MD QSA 4.2 002 rev. 2 del 3-11-2017